

תעודת בדיקה מס' 7213222975
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים ונשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: אלינה מישויב
מענו: משכית 22 הרצליה
תאריך ההזמנה: 30/10/2022

תאור המוצר

דוגמת פלסטיק בגוון שחור המכונה ע"י המזמין: פלסטיק ממוחזר למתקני משחקים CLASS 1.2 תוצרת TANGENT, ארה"ב.
--

פרטי הנטילה

תאריך קבלת הדוגמה: 24/10/2022 הדוגמה הובאה למעבדה ע"י: המזמין מקום הנטילה: אין מידע

מהות הבדיקה

בדיקה לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1 "מתקני משהקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה" (מרס 2006), סעיף 4.1.2 – דליקות. שיטת הבדיקה לפי תקנים BS EN 1021 – 1 (2006), BS EN 1021-2 (2006).
--

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
---	--

א. מסקנות

1. לא נפלו חלקים בוערים מהדוגמה בזמן הבדיקות עם סיגריה לוחשת ומדמה גפרור.
2. הדוגמה מתאימה לדרישות התקן הישראלי 1498 חלק 1, סעיף 4.1.2 - בדיקת דליקות בלבד.
(תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2)

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: גנאדי ברלין
תפקידו: מהנדס בכיר

תאריך: 10/11/2022

ב. תיאור הדוגמה

- דוגמת פלסטיק בגוון שחור המכונה ע"י המזמין: פלסטיק ממוחזר למתקני משחקים CLASS 1.2 תוצרת TANGENT, ארה"ב.
- ועובי: כ- 49 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 46727 גר"/מ"ר.
- מסה ליחידת נפח: כ- 954 ק"ג/מ"ק.

ג. ממצאי הבדיקה

1) בדיקה ע"י סיגריה לוחשת (מקור אש "0")
לפי תקן BS EN 1021-1 (2006):

- לא הובחנה בעירה.
- לא הובחנה תופעת "הבזק שטח".
- לא נפלו חלקים בוערים.

2) בדיקה ע"י מבער מדמה גפרור (מקור אש "1")
לפי תקן BS EN 1021-2 (2006):

- הדוגמה לא נדלקה.
- לא הובחנה תופעת "הבזק שטח".
- לא נפלו חלקים בוערים.

ד. דרישת ת"י 1498 חלק 1, סעיף 4.1.2

בבדיקות עם סיגריה לוחשת לפי תקן BS EN 1021-1 ועם מבער מדמה גפרור לפי תקן BS EN 1021-2:

- לא תובחן תופעת "הבזק שטח" (התפשטות מהירה של להבות על פני שטחו של חומר עוד ליפני שהמבנה הבסיסי בוער).
- לא יפלו חלקים בוערים מהדוגמה בעת הבדיקה.

תל אביב/ 10/11/2022

סוף תעודת בדיקה